

# СТЕЛЛАЖ НА 3 ПОЛКИ

## Рекомендуемая схема сборки

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ЭЛЕМЕНТ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ
ПОЛКА	3
СТОЙКА	4
ПОДПЯТНИК ПЛАСТИКОВЫЙ	4
УГОЛОК ЖЕСТКОСТИ	16
БОЛТ	56
ШАЙБА	112
ГРОВЕР	56
ГАЙКА	56

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
В НЕЗАТЯНУТОМ ВИДЕ

