

СТЕЛЛАЖ НА 5 ПОЛОК

Рекомендуемая схема сборки

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ЭЛЕМЕНТ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ
ПОЛКА	5
СТОЙКА	4
ПОДПЯТНИК ПЛАСТИКОВЫЙ	4
УГОЛОК ЖЕСТКОСТИ	16
БОЛТ	72
ШАЙБА	144
ГРОВЕР	72
ГАЙКА	72

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В НЕЗАТЯНУТОМ ВИДЕ

